



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

KH
KH-KONEET



TÄRYLÄTKÄ HUOLTOHINNASTO 2022

PAKETTI	HINTA*
LX90/KMR11	249 €
WP1540-1550	269 €
VP1340A-1550A	299 €
WPU1550A-1550AW	329 €
DPU2540-2560H	379 €
DPU3050-3760HE	379 €
DPU4045H-5545H	439 €
DPU6055H-6555HE	439 €
DPU4045YE	449 €
Tärykotelon kunnostus	Kysy lisää sisällöstä
DPU4045-6555 TÄRY	999 €

Huollon kokonaisuus:

- Moottoriöljy ja suodattimen vaihto tai puhdistus
- Ilmansuodattimen vaihto tai puhdistus
- Polttoainesuodattimen vaihto tai puhdistus
- Tärykoneiston- ja suunnanvaihdon öljynvaihto
- Täryhihnan-, käynnistysnarun- ja tulpan vaihto
- Venttiilien säätö + tiiviste
- Ohjausaisan kulutusholkkien vaihto (mallikohtainen)
- Latauksen-, käynnistyksen, akun-, virtalukko- ja muiden sähkölaitteiden tarkistus
- Muu tarkistus, tärylevy, tiivisteet, kahvat, pultit, mutterit, vuodot, letkut, vaijerit, pellit yms.
- Täryn-, suunnanvaihdon- ja kytkimen toiminnan tarkistus (kytkimen jousilevyn- ja tiivisteiden vaihto mallikohtainen)
- Moottorin päittäisvälitys tarkistus vauhtipyörän puolelta, suojakehikon kunnan tarkistus
- Pesu ja koejo

Huoltokokonaisuuksissa on pieniä mallikohtaisia eroja, kysy tarkemmin.

*Hinnat alv. 0%



Klaukkala
Metsäkyläntie 6
01800 Klaukkala
09 4241 2027

Tampere
Tuottotie 1
33960 Pirkkala
0400 540 140

Turku
Tuulissuontie 26 A
21420 Lieto
0400 176 291

Jyväskylä
Kisällintie 1
04320 Jyväskylä
0400 916 670

Seinäjoki/Vaasa
Päivölänkatu 35
60120 Seinäjoki
0400 264 662

Vantaa
Porraskuja 2
01740 Vantaa
040 658 2829

